



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA – STUDIO „DECO” RYSZARD SZCZĘSNY
ul. Dunikowskiego 3/15, 02-784 Warszawa, tel./fax +48 22 831-31-64, 694 149 447; NIP: 521 044 40 07; Regon: 012557615

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT USZKODZONYCH I ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW MOSTU MAURETAŃSKIEGO NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO NATOLIN

likwidacja skutków upadku drzewa

Warszawa, ul. Nowoursynowska 84.

**(działka Nr ewid. 1, obręb 1-11-16 Wilanów,
jednostka ewidencyjna 146516_8**

**Rodzaj inwestycji – opieka nad nieruchomościami
stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie
zabytków i ochronie zabytków**

Kategoria obiektu – IX budynki kultury, nauki i oświaty

ZLECENIODAWCA: FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN"
02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84.

WYKONAWCA: Studio „DECO” Ryszard Szczęsny
02-784 Warszawa, ul. Dunikowskiego 3/15

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Ryszard Szczęsny
Upr. proj. St-357/81
architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń.....

arch. Irena Walawska.....

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Krzysztof Banaszkowski
Upr. proj. KK/079/09
architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń.....

Warszawa, październik 2024 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. ROZDZIAŁ 1. – Istniejące zagospodarowanie terenu	
1.1. Uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do izby projektowej i oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	
1.2. Część opisowa – opis istniejącego zagospodarowania terenu.....	
1.3. Część rysunkowa	
ZT01 – Istniejące zagospodarowanie terenu, skala 1:500	
2. ROZDZIAŁ 2. – Projekt architektoniczno-budowlany	
2.1. Część opisowa – opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego.....	
2.2. Część rysunkowa	
01. – Rzut mostu – strefa zniszczeń, skala 1:100	
02. – Elewacje wschodnia i zachodnia – strefa zniszczeń, skala 1:100	
03. – Fragment balustrady, strona zachodnia – stan obecny, skala 1:20	
04. – Fragment balustrady, strona zachodnia – stan projektowany, skala 1:20	
05. – Fragment balustrady, strona wschodnia – stan obecny, skala 1:20	
06. – Fragment balustrady, strona wschodnia – stan projektowany, skala 1:20	
07. – Remont nakrywy gzymsu, skala 1:20	
3. ROZDZIAŁ 3. – Załączone dokumenty.....	
3.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	
3.2. Ocena techniczna Mostu Mauretańskiego opracowana przez inżyniera konstruktora – mgr inż. Artura Wiśniewskiego, wykona w lipcu 2024 r.....	
3.3. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr	
z dnia.....	