

+5,73

+3,42


+2,57

+2,33

-0,15

-0,65

-1,15



PRZEKRÓJ 4

OZNACZENIA:		
	kanały wentylacyjne izolowane prowadzone w ziemi	
	kratka wentylacyjna	
	klapa rewizyjna	
DATA:	ZMIANA:	
INWESTOR:		
FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE NATOLIN"		
ul. NOWOURSYNOWSKA 74		
02-792 WARSZAWA		
TEMAT:		
BUDOWA OGRODU ZIMOWEGO		
(DOBUDOWA DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU		
DAWNEJ STAJNI)		
ADRES:		
DZ. EW. 2 W OBRĘBIE 1-11-16		
PRZY ul. NOWOURSYNOWSKIEJ 84		
W DZIELNICY WILANÓW W WARSZAWIE		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	W
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
		
BULANDA , MUCHA - ARCHITEKCI Sp. z o.o.		
ul.Lipińska 4, 01-833 Warszawa		
tel: 022 561 01 50, fax: 022 561 01 51, e-mail: pracownia@bimarch.pl		
BRANŻA:	SANITARNA	S
JEDNOSTKA BRANŻOWA:		
		
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA " SAN-DOM "		
ul. Jugosłowiańska 8 / 9, 03-984 Warszawa		
biuro: ul. Wańkowicza 6 lok. 202, 02-796 Warszawa,		
tel.: (+48) 22 643 34 99; e-mail: pracownia-dom@post.pl		
PROJEKTANT:	NR UPR.: mgr inż. GRZEGORZ ROBAKOWSKI Wa-460/92	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. DARIA SOSNOWSKA MAZ/0112/PWOS/03	OPR. RYS.: - SKALA: 1:50
TYTUŁ RYS.:	PRZEKRÓJ 4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	
DATA:	WARSZAWA, CZERWIEC 2020 r.	TOM: I
		INDEKS: lwe
NR RYS.:	180-PW-lwe-04	NR STR.: